




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора



Изх. № КОС-04-8353(1)/.../23 11.2020 г.

Утвърдил:

ЗЛАТИ ХРИСТОВ

И.Д. Директор на РИОСВ Стара Загора

(съгласно Заповед № РД-928/13.11.2020 г.

на министъра на околната среда и водите)

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: **Комплексна линия за студен регенерат на автомобилни гуми с местонахождение: местност Берекет могила, гр.Стара Загора, стопанисвана от «МАКС» ООД, гр.Стара Загора, ул."Руски" № 7**

На 04.11.2020 г. експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха комплексна проверка на «МАКС» ООД, местност Берекет могила, гр.Стара Загора с комплексна линия за студен регенерат на излезли от употреба гуми /ИУГ/ по компоненти и фактори на околната среда: опазване на водите и управление на отпадъците, съгласно утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора за 2020 г. и Заповед № РД-08-195/04.11.2020г. на директора на РИОСВ-Стара Загора

Обхват на проверката: по прилагане на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове

Направени констатации:

При извършената проверка на място се установи, че Цеха за регенерат на излезли от употреба гуми на площадката е затворен и в него не се извършва дейност.

По компонент "Опазване на водите":

За площадката има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №3314036/07.11.2012 г. в река Берекетска. Битово-фекални отпадъчни води от площадката постъпват за пречистване в локална пречиствателна станция с механично и биологично пречистване. За производствените води е изграден каломаслоуловител модел Oleopator SF 300. Смесеният поток от битово-фекални и производствени води посредством тласкателен водопровод се заустват в река Берекетска. Към момента на проверката не се извършва дейност, като санитарните помещения се използват от наематели. Пречиствателните съоръжения работят на автоматичен режим, като към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води. В помещението за регенерат на гуми няма подови сифони, като при необходимост почистването се извършва по сух способ. Дружеството е извършило собствен мониторинг за II-то шестмесечие на 2020 г. Представени са 3 броя протоколи от акредитирана лаборатория "АМЕЕС" ООД, гр.Раднево, като резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка и липса на обслужващ персонал на място не е извършван мониторинг за I-то шестмесечие на 2020 г. Представено е копие от декларация по чл.194 от Закона за водите.

По компонент „Управление на отпадъците“:

Дружеството притежава регистрационен документ №13-РД-478-00/13.03.2013 г. за дейности по третиране на отпадъци (съхраняване, предварителна подготовка и рециклиране на ИУГ), издаден от РИОСВ-Стара Загора по ЗУО. При извършеният оглед на място се констатира, че разположената на площадка 2 комплексна линия не извършва дейност като в цеха за регенерат няма налични ИУГ или други видове отпадъци от дейността. Представена е и се води отчетна книга на площадката за отпадъци по приложение № 4, по Наредба № 1/2014 г., в която се водят записи, че не се извършва дейност-от 01.01 до момента на проверката линията за регенерат не е извършвала дейност. Изготвят се и се изпращат в ИАОС към МОСВ годишни отчети за отпадъците .

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Не са констатирани несъответствия с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове Не са издавани предписания. Обектът отговаря на екологичните изисквания.

